



Industrijska zaščitna čelada tip GALEOS WORK

NAVODILA ZA UPORABO

Čelada je predvidena kot osebno zaščitno sredstvo glave, ki uporabnika varuje pred poškodbo glave, pri premikanju ali pri padcu predmeta v obsegu evropskega standarda EN 397 in določenih obveznih tehničnih zahtev.

Čelade ni možno uporabljati za dejavnosti, za katere ni predvidena.

Uporaba čelade lahko tveganja, povezana z aktivnostmi v višinah izrazito zniža, vendar jih ne more popolnoma izključiti.

Čelada je predvidena za zaščito glave delavcev, ki delajo v višinah v industriji, za reševalne službe, gradbeništvo, ipd.

OPOZORILO

Da bo čelada nudila primerno zaščito, mora biti nastavljena po velikosti glave uporabnika. Čelada je proizvedena tako, da absorbira energijo udarca z delno poškodbo ali poškodbo zunanje školjke in naglavnega vložka, zato se nobene čelade, izpostavljene naglemu udarcu ne sme več uporabljati, in sicer niti takrat, ko poškodba ni vidna.

Z izjemo primerov, ko tako svetuje proizvajalec, morajo uporabniki paziti na nevarnost prilagoditev ali odstranitve prvotnih delov čelade. Čelad se ne sme prilagajati z namenom namestitve opreme drugače, kot svetuje proizvajalec čelade.

Ne sme se uporabljati premazov, topil, lepil ali samolepilnih tablic razen teh, ki so v skladu z navodili in podatki proizvajalca.

Pred uporabo čelade je potrebno:

- preučiti navodila za uporabo.
- naučiti se izdelek pravilno uporabljati.
- seznaniti se z možnostmi izdelka in omejitvami njegove uporabe.
- razumeti tveganja, povezana z njegovo uporabo.
- seznaniti se z življenjsko dobo in pogostostjo pregledov izdelka

Neupoštevanje ali kršenje katerega od teh pravil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

OPIS

(1) Zunanja školjka, (2) Zračne odprtine, varovane s kovinsko rešetko, (3) Spona za pritrditev svetilke, (4) Objemka glave z aretacijo z zglobom, (5) Zategovalen vrtljiv gumb objemke, (6) Spona za nastavitev podbradnega traka, (7) Podbradni trak, (8) Zaponka.

Materiali: zunanja školjka ABS (akrilonitril butadien stiren), notranje polnilo EPS (polistiren pena), notranja obloga poliuretanska pena, trakovi poliamid.

KONTROLA

Pred vsako uporabo preverite, ali notranji in zunanji del čelade nima nobenih razpok ali deformacij, da trakovi in šivanje naglavnega traka niso poškodovani. Preverite sistem nastavljanja velikosti, predvsem zaponko podbradnega traka.

NASVET

Velik udarec čelado lahko nepopravljivo uniči tudi brez vidnih znakov poškodbe. Po velikem udarcu čelado iz uporabe izločite.

Če imate o stanju izdelka kakršnekoli dvome, kontaktirajte podjetje Rock Empire, s.r.o., ali izdelek iz uporabe izločite.



NASADITEV IN NASTAVITEV

Priprava: s pomočjo aretacije zgloba objemke (4), potegnite zadnji del v želen položaj in s pomočjo nastavljivega vrtljivega gumba (5), obod čelade povečajte.

Nastavitev: čelado nadenite na glavo in s pomočjo nastavljivega vrtljivega gumba (5), privijte obod objemke na velikost glave. Zaponko nastavitve podbradnega traka (6), potegnite pod ušesa, tudi je možno nastaviti naprej ali nazaj, po potrebi uporabnika.

Zapenjanje: Dva dela pripenjalne zaponke (8), zatakните vase, da zaskočita skupaj. Podbradni trak zategnite trdno, vendar udobno. Pravilna zategnitev zagotavlja, da ne prihaja do zdrsa čelade iz glave. Podbradni trak boste odprli z obojestranskim pritiskom na zaponko (8).

Kontrola: Pravilno zaklenitev zaponke (8), vedno preverite s potegom za trake.

Med uporabo pazite na to, da bo čelada pravilno nadeta, ker edino tako lahko nudi največjo zaščito.

PREVOZ, SHRANJEVANJE IN VZDRŽEVANJE

Čelado pakirajte tako, da nanjo ne deluje tlak in ostri robovi.

Čelado shranjujte izven dosega UV sevanja, vlage, kemijskih snovi, topil, ipd.

Čelade ne izpostavljajte visokim temperaturam, npr. v vozilu na neposrednih sončnih žarkih.

Barve, nalepke in druge podobne aplikacije lahko negativno vplivajo na varnost čelade.

Prilagoditve: izognite se kakršnimkoli prilagoditvam konstrukcije čelade, tudi dodatni instalaciji različnih dodatkov ipd.

Izjema je le instalacija naglavne svetilke s pomočjo sponk (3).

Čiščenje in razkužitev: čelado je možno pomivati z mlačno vodo in navadnim milom, nikoli ne uporabljajte topil ali drugih kemičnih snovi. Čelade ne perite v avtomatskem pralnem stroju in ne sušite je v sušilnem stroju.

SPLOŠNI PODATKI

Čelade se ne sme uporabljati dlje kot 10 let od začetka uporabe (nakupa), ali ko izdelek postane kot del sistema za uporabo zastarel.

Življenjska doba in pregledi

Izdelki iz plastike imajo **življenjsko dobo 10 + 5 let** (5 let shranjevanja po navodilih, 10 let od prve uporabe). Če upravičena oseba ugotovi, da takšen izdelek ni sposoben naslednje varne uporabe, je v njeni kompetenci, da izdelek priporoči za izločitev in nadaljnje uporabe, čeprav življenjska doba še ni potekla.

Izdelki iz kovine in plastike morajo biti **najmanj 1 krat na 12 mesecev pregledani** pregledanis strani proizvajalca ali osebe, upravičene za preglede OZO kategorije III. enostavne konstrukcije (v nadaljevanju upravičena oseba), kot npr. IRATA in SPRAT LEVEL 3 itn. Ti pregledi naj bi se izvajali tudi v primeru izjemnih dogodkov (padec, agresivno kemično okolje, mehanske poškodbe, ali dvomi uporabnika).

Ko imate o stanju čelade dvome, izločite jo iz uporabe in jo izročite v uničenje.

GARANCIJA

PROIZVAJALEC daje garancijo **3 leta** na napake materiala in proizvodne napake. Garancija se ne nanaša na napake, povzročene z običajno obrabo, malomarnostjo, nestrokovnim ravnanjem, ali nepravilno uporabo, prepovedanimi spremembami in napačnim shranjevanjem. Nesreč, škod, malomarnost in uporabe, za katere delovna čelada ni predviden, ta garancija ne krije. **PROIZVAJALEC** ne odgovarja za neposredne, posredne niti naključne škode, ki so povezane z uporabo naših izdelkov ali so posledica le-te.